

TRAITEMENT DE L'OMBRAJE DES FACADES SUD - REPERAGES


Groupe scolaire Claude Bernard, Casablanca

Groupe scolaire Ernest Renan, Casablanca

Groupe scolaire Théophile Gautier, Casablanca

Groupe scolaire Molière, Casablanca

PLAN DE MASSE - CLAUDE BERNARD



Légendes

 Zone concernée - Façade Sud Bât .A

Quantitatif estimé

Linéaire concerné :
45m sur deux niveaux


Photos Façade Sud Bâtiment A



PLAN DE MASSE - ERNEST RENAN



Légendes

 Zones concernées - Façades
Sud Bât .A et Bât. B

Quantitatif estimé

Linéaire concerné :
45m pour le RDC et 1er étage des deux
bâtiments


**Photos Façade Sud
Bâtiment A**



**Photos Façade Sud
Bâtiment B**



PLAN DE MASSE - THEOPHILE GAUTIER



Légendes



Zone concernée - Façade
Sud Bât .A

Quantitatif estimé

Linéaire concerné :
40m sur deux niveaux

Photos Façade Sud Bâtiment A



PLAN DE MASSE - MOLIERE



Légendes

 Zones concernées - Façades Sud
Bât .B

Quantitatif estimé
Linéaire concerné :
25m pour le RDC et 1er étage
45m pour le deuxième étage

Photos Façade Sud Bâtiment B

